

探空施作日誌

報告日期(UTC)：2008年05月31日 21時

一、基礎資料

探空觀測序號：99744－GV－084－0－S

二、探空施放結果：

成功，日期：2008年05月31日 21時(UTC)

三、地面觀測記錄：用以描述施放探空儀當時地面觀測要素與比對探空儀感應器參數

地面氣壓：976.1 hPa	地面風向：0 °
地面溫度：21.7 °C	雲量：00-06
相對濕度：91 %	降水：無
地面風速：0 m/s	地面狀態：乾燥

四、探空儀品管（Baseline Check）：確認資料合理性及穩定性

執行探空儀地面校驗是否一次合格：是
地面校驗若非一次合格，該次觀測時探空儀更換總次數：0
耗材記錄：①探空儀剩餘 169 組 （每一組包含：探空儀、水電池、降落傘、夜間指示燈） ② 200 g 氣球剩餘 170 個 ③H e /H ₂ 鋼瓶剩餘 63 瓶

五、探空觀測記錄

探空儀序號：D1233162	平均上升速度：271.6 m/min
開始頻率：403 MHz 結束頻率：403 MHz	終止水平距離：23200 m
記錄開始時間：31日20時17分（UTC）	觀測最終高度：22068 m
記錄終止時間：31日21時37分（UTC）	觀測最終氣壓：39.7 hPa
觀測終止原因：球破，正常結束	


六、電碼傳送方式及結果

固定傳送成功：其他

七、本次探空資料路徑圖顯示


最大風速值：14.1 m/s 最大風速之風向：282 °
最大風速出現高度：3997 M / 628.2 hPa
球破地點：22.9142N 120.8499E

路徑圖：



備註：

風向風速剖面圖：



八、特殊天氣說明

施放地點周邊特殊天氣記錄：

(1) 是否存在積雨雲：沒有 描述：
(2) 是否觀測到龍捲風：沒有 描述：
(3) 是否有海陸風效應：沒有 描述：
(4) 其他：
備註：

九、觀測建議：天氣系統預估將於下一次觀測時間開始影響本區域。